



T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimliği



Sayı : E-38310310-807.99-151459
Konu : Genel Enerji Merkezinde bulunan
kalorifer sistemi kazanların bakım
onarımı

08/10/2021

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : 05/10/2021 tarihli ve E- 23379993-807.99-151322 sayılı yazısı.

Hastanemiz Genel Enerji Merkezinde bulunan kalorifer sistemi kazanların bakım onarımı ile ilgili yazıları ekte sunulmuştur.

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Prof. Dr. Mehmet AKDAĞ
Hastaneler Başhekimisi

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : *BSFNR2H5CF* Pin Kodu : 96162 Belge Takip Adresi : <https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5539&eD=BSFNR2H5CF&eS=151459>
Adres: Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, 21280-Diyarbakır
Telefon: +90 412 248 80 01-16 (16 Hat) Faks: +90 412 248 8523
e-Posta: hastane@dicle.edu.tr Elektronik Ağ: <http://hastane.dicle.edu.tr>
Kep Adresi: dicleuniversitesi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Deniz Bakır
Unvanı: Büro Personeli





T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimliği



Sayı : E-23379993-807.99-151322
Konu : Genel Enerji Merkezinde bulunan
kalorifer sistemi kazanların bakım
onarımı

08/10/2021

İHTİYAÇ TESPİT VE TALEP YÖNETİMİ BİRİMİNE

Dicle Üniversitesi Hastaneleri Merkez Bina,Kalorifer sisteminin kazanları Rektörlük Enerji Merkezinde bulunan 2 adet 5.000.000 kkal. Kapasitesinde olan kazanların cehenemlerinde ve aynalarında bulunan kaynaklarda çatlamların olduğu tespit edilmiştir.Yaklaşan kış mevsimi öncesinde Erensan marka kazanların çelik kaynaklar ile ivedilikle bakım onarımının yapılması gerekmektedir.Konu ile ilgili;Teknik rapor,istem belgesi ve tespit tutanağı ekte sunulmuştur.

Gereken işlemlerin yapılması rica olunur.

Oktay ARITÜRK
Hastaneler Başmüdürü

Belge Doğrulama Kodu :BS9NRMFZ7V Pin Kodu :02882

Belge Takip Adresi :

<https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5539&eD=BSRNRMF0ZF&eS=151322>

Adres:Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, 21280-Diyarbakır
Telefon:+90 412 248 80 01-16 (16 Hat) Faks:+90 412 248 8523
e-Posta:hastane@dicle.edu.tr Elektronik Ağ:http://hastane.dicle.edu.tr
Kep Adresi: dicleuniversitesi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Emrullah Eren
Unvanı: Büro Personeli





BAKIM ONARIM TEKNİK RAPORU

Sayı (Rapor) no : 575

Tarih : 30.09.2021

İŞ KONUSU	İŞ KONUSU	KALORİFER SİSTEMİ KAZANLARIN ARIZASI		
	KULLANILDIĞI BİRİM	MERKEZ BİNA		
	KULLANILDIĞI ALT BİRİM	GENEL ENERJİ MERKEZİ		
	MARKASI ve MODELİ	ERENSAN		
	SİCİL (veya SERİ) NO:			
	EDİNME TARİHİ			
	ARIZA (İŞ) TANIMI	Dicle Üniversitesi Hastaneleri Merkez Bina,Kalorifer sisteminin kazanları Rektörlük Enerji Merkezinde bulunan 2 adet 5.000.000 kkal. Kapasitesinde olan kazanların cehenemlerinde ve aynalarında bulunan kaynaklarda çatlamların olduğu tespit edilmiştir.Yaklaşan kış mevsimi öncesinde Erensan marka kazanların çelik kaynaklar ile ivedilikle bakım onarımının yapılması gerekmektedir.		
	GEREKLİ OLAN HUSUSLAR			
S. no	Açıklama	Birim	Miktar	
1	2 Adet Kazanların çelik kaynak yapılıp ve bakım onarımının yapılması	Adet	2	

Yukarıda belirtilen arıza tespit edilmiş olup, yapılması gerekli olan hususlar ve satın alınması gerekli malzemeler tarafımızdan tespit edilmiştir.

ADI SOYADI

ÜNVANI

İMZA

1	Abdurrahman BEYBUR	Komisyon Başkanı	
2	A.Bülent BAYKALE	Teknik Komisyon Üyesi	
3	Şemsettin ÇEVİK	Teknik Komisyon Üyesi	



Doküman Kodu YÖN.FR.76	Yayın Tarihi 03.12.2012	Revizyon No 5	Revizyon Tarihi 11.04.2014	Sayfa No / Sayfa Sayısı Sayfa 1/1
İstek Yapan Birim : Hastanın Adı Soyadı :		2085- TEKNİK BAKIM VE ONARIM HİZ		İSTEM No : 11892

SATINALMA TALEP FORMU

TAŞINIRIN

Sıra No	Taşınır Kodu	SUT Kodu	Malzeme Kodu	Taşınır Adı	Künye No	Ölçü Birimi	İstenen Miktar	Depo Mevcudu	Ortalama Aylık	Önceki Yıl Kul. Miktar	Alma Çıktan	Hastane Stok	Sut Ortalama	Açıklama
1	999.1		34663	BAKIM ONARIM		AD	1			0		0		2 Adet Kazanların çelik kaynak yapıp ve bakım onarımının yapılması

Açıklama

Dicle Üniversitesi Hastaneleri Merkez Bina,Kalorifer sisteminin kazanları Rektörlük Enerji Merkezinde bulunan 2 adet 5.000.000 kkal. Kapasitesinde olan kazanların cehennemlerinde ve aynalarında bulunan kaynaklarda çatlamaların olduğu tespit edilmiştir.Yaklaşan kış mevsimi öncesinde Erensan marka kazanların çelik kaynaklar ile ivedilikle bakım onarımının yapılması gerekmektedir.

İstek yapan birim Yöneticisi	
Adı, Soyadı	
Ünvanı	A.Bülent BAYKAL D.Ü.Hastaneleri Müd. Yrd.
İmzası	

Yukarıda istemi yapılan talebin ihtiyaçtan fazla talep edilmediği, fazla talep edilmesinden kaynaklanan yasal sorumlulukların tarafımıza ait olduğunu, hazırlanmış olduğumuz talebe ait ekteki teknik şartnamelerin yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere uygun olduğunu ve rekabete engel teşkil etmediğini taahhüt ederiz.

OLUR

TUTANAK

Dicle üniversitesi hastanesi Merkez bina kalorifer Sisteminin kazanları Rektörlük enerji merkezinde bulunmaktadır. 2 Adet 5.000.000 kkal. kapasitesinde olan kazanların cehennemlerinde ve Aynalarında bulunan kaynaklarla çatlama ve kırılma olduğu tespit edilmiştir. Yaklaşan kış mevsimi öncesinde Ererşan marka kazanların gelik kaynaklar ile bakım onarımının yapılması gerekmektedir. Bu tutanak tarafımızca düzenlenmiştir. 29.09.2021

B. Murat YAPICI
Makine Teknisyeri

Mehmet DİRİ
Kazın Bölgesi Sor.

A. Bülent BAYKALE
Hastane Müdürü yrd