



T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimliği



Sayı : E-38310310-020-123451
Konu : Yeni doğan klinik Klima Tamiri Hk.

23/08/2021

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : 20/08/2021 tarihli ve E- 23379993-020-122628 sayılı yazısı.

Dicle Üniversitesi Hastaneleri Merkez Bina,Yeni Doğan kliniğinde kullanılan klimanın 4 yollu vana arızası ile ilgili yazılar ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Mehmet AKDAĞ
Hastaneler Başhekimî

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu :*BSPNCNY3FF* Pin Kodu :05082

Belge Takip Adresi :

<https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5539&eD=BSPNCNY3FF&eS=123451>

Adres:Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, 21280-Diyarbakır
Telefon:+90 412 248 80 01-16 (16 Hat) Faks:+90 412 248 8523
e-Posta:hastane@dicle.edu.tr Elektronik Ağ:http://hastane.dicle.edu.tr
Kep Adresi: dicleuniversitesi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Nurten Karaer
Unvanı: Büro Personeli





T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimliği



Sayı : E-23379993-020-122628
Konu : Yeni doğan klinik Klima Tamiri Hk.

23/08/2021

İHTİYAÇ TESPİT VE TALEP YÖNETİMİ BİRİMİNE

İlgi : 04/08/2021 tarihli ve E- 70468245-020-114703 sayılı yazısı.

Dicle Üniversitesi Hastaneleri Merkez Bina,Yeni Doğan kliniği oda 7'de kullanılan Arçelik marka klimanın 4 yollu vanası arızalı olduğu tespit edilmiş olup,belirtilen malzemeye ivedilikle ihtiyaç vardır.Konu ile ilgili;Teknik rapor,istem belgesi ve tespit tutanağı ekte sunulmuştur.

Gereği bilgilerinize arz olunur.

Oktay ARITÜRK
Hastaneler Başmüdürü

Belge Doğrulama Kodu :BSUNCBR1MF Pin Kodu :99572

Belge Takip Adresi :

<https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5539&eD=BSUNCBR1MF&eS=122628>

Adres:Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, 21280-Diyarbakır
Telefon:+90 412 248 80 01-16 (16 Hat) Faks:+90 412 248 8523
e-Posta:hastane@dicle.edu.tr Elektronik Ağ:http://hastane.dicle.edu.tr
Kep Adresi: dicleuniversitesi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Emrullah Eren
Unvanı: Büro Personeli





T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Tıp Fakültesi



Sayı : E-70468245-020-114703
Konu : Klima Tamiri Hk.

04/08/2021

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ BAŞHEKİMLİĞİNE

Neonatoloji Bilim Dalı 7.Kat Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemiz Hasta Odası 7 ' de bulunan ARÇELİK marka duvar tipi klima arızalanmış olup, tamiri hususunda;
Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Doç. Dr. Sabahattin ERTUĞRUL
Bilim Dalı Başkanı

4 Yollarına
10.000. Arçelik

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : *BSUNA8BS4V* Pin Kodu : 04972

Belge Takip Adresi :

<https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5539&eD=BSUNA8BS4V&eS=114703>

Adres:Dicle Üniversitesi Kampüsü 21280-Diyarbakır
Telefon:0 412 248 80 01-16 0 412 248... Faks:0 412 248 84 40
e-Posta:tipdekanlik@dicle.edu.tr Elektronik Ağ:http://www.dicle.edu.tr
Kep Adresi: dicleuniversitesi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Gurbet Sürgüç (Habibe Aykaç Vekaletiyle)

Unvanı: Büro Personeli





T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
HASTANELERİ BAŞHEKİMLİĞİ
TEKNİK BAKIM BİRİMİ

EFQM
Committed to excellence

BAKIM ONARIM TEKNİK RAPORU

Sayı (Rapor) no : 547

Tarih : 19.08.2021

İŞ KONUSU	İŞ KONUSU	KLİMANIN 4 YOLLU VANA ARIZASI		
	KULLANILDIĞI BİRİM	MERKEZ BİNA		
	KULLANILDIĞI ALT BİRİM	YENİ DOĞAN KLİNİK (7.KAT ODA 7)		
	MARKASI ve MODELİ	ARÇELİK / 12031		
	SİCİL (veya SERİ) NO:			
	EDİNME TARİHİ			
	ARIZA (İŞ) TANIMI	Dicle Üniversitesi Hastaneleri Merkez Bina,Yeni Doğan kliniği oda 7'de kullanılan Arçelik marka klamanın 4 yollu vanası arızalı olduğu tespit edilmiş olup,belirtilen malzemeye ivedilikle ihtiyaç vardır.		
	GEREKLİ OLAN HUSUSLAR			
	S. no	Açıklama	Birim	Miktar
	1	Klima için 4 yollu vana (borulu)	Adet	1

Yukarıda belirtilen arıza tespit edilmiş olup, yapılması gerekli olan hususlar ve satın alınması gerekli malzemeler tarafımızdan tespit edilmiştir.

	ADI SOYADI	ÜNVANI	İMZA
1	Abdurrahman BEYBUR	Komisyon Başkanı	
2	A.Bülent BAYKALE	Teknik Komisyon Üyesi	
3	Şemsettin ÇEVİK	Teknik Komisyon Üyesi	



Doküman Kodu	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No / Sayfa Sayısı
YÖN.FR.76	03.12.2012	5	11.04.2014	Sayfa 1/1
SATINALMA TALEP FORMU				
İstek Yapan Birim :		Tarih : 19/08/2021		
Hastanın Adı Soyadı :		İSTEM No : 9961		
2085 - TEKNİK BAKIM VE ONARIM HİZ		Protokol :		

TAŞINIRIN

Sıra No	Taşınır Kodu	SUT Kodu	Malzeme Kodu	Taşınır Adı	Künye No	Ölçü Birimi	İstenen Miktar	Depo Mevcudu	Ortalama Aylık	Önceki Yıl Kul. Miktar	Alma Çıkılan	Hastane Stok	Sut Ortalama	Açıklama
1	150.135.....		36688	KOMPLE 4 YOLLU VANA		AD	1			0		0		4 YOLLU VANA BORULU KLİMA İÇİN

Açıklama

Dicle Üniversitesi Hastaneleri Merkez Bina, Yeni Doğan kliniği oda 7'de kullanılan Arçelik marka klimanın 4 yollu vanası arızalı olduğu tespit edilmiş olup, belirtilen malzemeye ivedilikle ihtiyaç vardır.

Adı, Soyadı	İstek yapan birim Yöneticisi
Ünvanı	
İmzası	

Yukarıda istemi yapılan talebin ihtiyaçtan fazla talep edilmediği, fazla talep edilmesinden kaynaklanan yasal sorumlulukların tarafımıza ait olduğunu, hazırlanmış olduğumuz talebe ait ekte teknik şartnamelerin yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere uygun olduğunu ve rekabete engel teşkil etmediğini taahhüt ederiz.

OLUR

13.04.2021

Hastanemiz 7. Kat Yeni doğan Kliniği oda 7'de kullanılan
Aradik marka klimanın uyolluvarası orizali olduğu tondamıza
tespit edilmiştir alınması gereken malzeme

1 adet uyolluvara (Bardu)

Model - 12031 Aradik

Teknisyen
Kandemir Kocak



Teknisyen
Selahut Colak



Teknisyen
Ahmet Doay

