



T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimliği



Sayı : E-38310310-010.99-123460
Konu : Gastro 1 klima arızası

25/08/2021

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : 20/08/2021 tarihli ve E- 23379993-010.99-122618 sayılı yazısı.

Dicle Üniversitesi Hastaneleri Merkez Bina Gastro 1 kliniğinde kullanılan klima kompresör arızası ile ilgili yazılar ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Mehmet AKDAĞ
Hastaneler Başhekim

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu :*BSLNCNYVFV* Pin Kodu :42713

Belge Takip Adresi :

<https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5539&eD=BSLNCNYVFV&eS=123460>

Adres:Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, 21280-Diyarbakır
Telefon:+90 412 248 80 01-16 (16 Hat) Faks:+90 412 248 8523
e-Posta:hastane@dicle.edu.tr Elektronik Ağ:http://hastane.dicle.edu.tr
Kep Adresi: dicleuniversitesi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Nurten Karaer
Unvanı: Büro Personeli





T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimliği



Sayı : E-23379993-010.99-122618
Konu : Gastro 1 klima arızası

25/08/2021

İHTİYAÇ TESPİT VE TALEP YÖNETİMİ BİRİMİNE

İlgi : 18/06/2021 tarihli ve E- 74853687-010.99-89692 sayılı yazısı.

Dicle Üniversitesi Hastaneleri Merkez Bina,Gastro 1 kliniğinde kullanılan Arçelik marka klimanın kompresörü arızalı olduğu tespit edilmiş olup,belirtilen malzemeye ivedilikle ihtiyaç vardır.Konu ile ilgili;Teknik rapor,istem belgesi ve tespit tutanağı ekte sunulmuştur.

Gereği bilgilerinize arz olunur.

Oktay ARITÜRK
Hastaneler Başmüdürü





T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Tıp Fakültesi Dekanlığı



Sayı : E-74853687-010.99-89692
Konu : Cihaz arızası

18/06/2021

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ BAŞHEKİMLİĞİNE

Gastroenteroloji I kliniğimizde kullanılmakta olan 1 adet klima arızalanmış bulunmaktadır;
Tamiri hususunda gereği bilgilerinize arz ederim.

Doç. Dr. Feyzullah UÇMAK
Bilim Dalı Başkanı

Arızalı
Klima
Kompresör

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : *BSLN5KBNPV* Pin Kodu : 70103

Belge Takip Adresi : <https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5539&eD=BSLN5KBNPV&eS=89692>

Adres: Dicle Üniversitesi Kampüsü 21280-Diyarbakır

Telefon: 0 412 248 80 01-16 0 412 248... Faks: 0 412 248 84 40

e-Posta: tipdekanlik@dicle.edu.tr Elektronik Ağ: <http://www.dicle.edu.tr>

Kep Adresi: dicleuniversitesi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Ferhat Akçay

Unvanı: Büro Personeli





T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
HASTANELERİ BAŞHEKİMLİĞİ
TEKNİK BAKIM BİRİMİ



BAKIM ONARIM TEKNİK RAPORU

Committed to excellence

Sayı (Rapor) no : 548

Tarih : 19.08.2021

İŞ KONUSU	İŞ KONUSU	KLİMA KOMPRESÖR ARIZASI		
	KULLANILDIĞI BİRİM	MERKEZ BİNA		
	KULLANILDIĞI ALT BİRİM	GASTRO 1 KLİNİK		
	MARKASI ve MODELİ	ARÇELİK / 12031		
	SİCİL (veya SERİ) NO:			
	EDİNME TARİHİ			
	ARIZA (İŞ) TANIMI	Dicle Üniversitesi Hastaneleri Merkez Bina,Gastro 1 kliniğinde kullanılan Arçelik marka klimanın kompresörü arızalı olduğu tespit edilmiş olup,belirtilen malzemeye ivedilikle ihtiyaç vardır.		
	GEREKLİ OLAN HUSUSLAR			
S. no	Açıklama	Birim	Miktar	
1	Klima kompresörü 12.000 btu	Adet	1	

Yukarıda belirtilen arıza tespit edilmiş olup, yapılması gerekli olan hususlar ve satın alınması gerekli malzemeler tarafımızdan tespit edilmiştir.

	ADI SOYADI	ÜNVANI	İMZA
1	Abdurrahman BEYBUR	Komisyon Başkanı	
2	A.Bülent BAYKALE	Teknik Komisyon Üyesi	
3	Şemsettin ÇEVİK	Teknik Komisyon Üyesi	



Doküman Kodu	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No / Sayfa Sayısı
YÖN.FR.76	03.12.2012	5	11.04.2014	Sayfa 1/1
SATINALMA TALEP FORMU				
İstek Yapan Birim : 2085 - TEKNİK BAKIM VE ONARIM HİZ				
Hastanın Adı Soyadı : Tarih : 19/08/2021 İSTEM No : 9962				
Protokol :				

TAŞINIRIN

Sıra No	Taşınır Kodu	SUT Kodu	Malzeme Kodu	Taşınır Adı	Künye No	Ölçü Birimi	İstenen Miktar	Depo Mevcudu	Ortalama Aylık	Önceki Yıl Kul. Miktar	Alma Çıkılan	Hastane Stok	Sut Ortalama	Açıklama
1	150.132.....		33184	KOMPRESÖR 12 000 BTU		AD	1	0		4				KLİMA KOMPRESÖRÜ

Açıklama

Dicle Üniversitesi Hastaneleri Merkez Bina,Gastro 1 kliniğinde kullanılan Arçelik marka klamanın kompresörü arızalı olduğu tespit edilmiş olup,belirtilen malzemeye ivedilikle ihtiyaç vardır.

İstek yapan birim Yöneticisi	
Adı, Soyadı	A. PULCU BAYKAL
Ünvanı	Ünvanı
İmzası	İmzası

Yukarıda istemi yapılan talebin intiahtan fazla talep edilmediği, fazla talep edilmesinden kaynaklanan yasal sorumlulukların tarafımıza ait olduğunu, hazırlanmış olduğumuz talebe ait ekteki teknik şartnamelerin yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere uygun olduğunu ve rekabete engel teşkil etmediğini taahhüt ederiz.

OLUR

13. 04. 2021

Hastanemiz Gastro 1 kliniğinde kullanılan duralite marka
klimanın kompresörü yonik olduğu tarafımızca tespit edilmiştir.
Alınması gereken maddeler,

1 adet kompresör

Model- 12031

Teknisyen
Akdemir Kocak



Teknisyen
Delauk Adak



Teknisyen
Ahmet Oğay

